

（探头售后维修）专修西门子西门子彩超机探头上机图像有黑影重影维修

产品名称	（探头售后维修）专修西门子西门子彩超机探头上机图像有黑影重影维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子彩超探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

（探头售后维修）专修西门子西门子彩超机探头上机图像有黑影重影维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错

8、四维探头油囊漏油

2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

曾修过几台EUB200型彩超，主机工作正常，监视器无光，只有一条垂直亮线，经反复检查发现行扫描的行校正线圈因高热脱焊，重新焊接后故障排除，从中可以看出温度过高可引起彩超多处发生故障，所以通风与降温对B来说是非常重要的，这样可防患于未然，更好的保证机器正常工作。可以看出对这部分维修和电脑的维修非常相似。彩超的键盘和电脑的也基本上相同：维修思路和方法也和修电脑键盘基本相同。也是由多种功能键和数字字母键组成，它是彩超操作部分，由于机器的生产厂家和型号不同，键盘也略有所异，但大致可分为两种:一种是由独立的按钮开关组成的