

## (可提供备用探头使用)西门子彩超机探头上机图像模糊有干扰维修

产品名称	(可提供备用探头使用)西门子彩超机探头上机图像模糊有干扰维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子彩超探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

(可提供备用探头使用)西门子彩超机探头上机图像模糊有干扰维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错

### 8、四维探头油囊漏油

#### 2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

彩超结构复杂，维修难度大，所以拆卸时必须慎重，不可蛮干，要做好详细记录和标记，切勿接错。

(2)检修者一定要看好电路图和方框图，根据故障现象分析电路，确定故障范围，千万不能让一知半解的人乱拆乱卸，以免扩大故障范围。

(3) 彩超中的集成电路多数是由CMOS电路构成，此种电路较易被人体或机壳感应的静电击穿，故检修时仪器或工具必须可靠接地，特别是电烙铁的外壳一定要接地或用余热焊接。检修人员不要用手接触电路

板上的元件，当必须接触时，要带好静电手镯或静电指环，不要让别人摸电路元件，以免造成不必要的损失。