

(可提供备用探头使用) 西门子彩超机探头上机探头功能报错维修解决

产品名称	(可提供备用探头使用) 西门子彩超机探头上机探头功能报错维修解决
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子彩超探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(可提供备用探头使用) 西门子彩超机探头上机探头功能报错维修解决

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影

图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；

外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；

功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错

8、四维探头油囊漏油

2. 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

另外我们发现，在关闭X300后(机器下角电源开关不断开)，显示器上出现“noinput”字样，由此推测此机器的设计可能和电脑类似，显示器和主机各自有单独的电源供应。打开显示器后盖，我们看到由主机中引出的一根电缆线包括了DC12V电源输出口，VGA端口，数据排线接口等。我们用一块12v的直流电源适配器为显示器供

电，并用VGA视频线将其与一台电脑主机相连接，即用它来代替普通液晶显示器。开机两小时，未见异常。因此大概可以判断，问题是出在VGA视频线或者是两端的接口上。

用万用表测量后发现，视频线一端由于弯折而产生了接触不良。咨询厂家，他们对整套电缆的报价是上万元，而我们通过观察断定，联接超声主机和显示器的视频线是独立的，因此我们用了一根三米长的VGA视频线代替后故障排除