

# 无锡冠亚高温封闭式防爆工业冷水机组 LJ-6W

产品名称	无锡冠亚高温封闭式防爆工业冷水机组 LJ-6W
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚 型号:LJ-6W 温度范围:-45 ° C~ -10 ° C
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

## 产品详情

无锡冠亚高温封闭式防爆工业冷水机组是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换，冷媒系统在吸收水中的热负荷，使水降温产生冷水后，通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器，由冷媒与水进行热交换，使水吸收热量后通过水管将热量带出外部的冷却塔散失。

高温封闭式防爆工业冷水机组故障处理方法如下：

- 1.如果在使用时，出现了高温封闭式防爆工业冷水机组启动不正常、指示灯不亮的，一般就是出现了电源故障。可能造成的原因有电压不稳定或者保险丝烧断，又或者是变压器烧坏了。这时的解决办法是;检查电源，如果是保险丝烧断的应该更换保险丝，如果是变压器烧坏的应该更换变压器，保证电源的稳定性。
- 2.如果是水泵故障，就可能是水泵交流接触器上出现了过载保护、电容器烧坏或者水泵本身就出现了问题。这时的解决办法就是，处理过载问题，更换电容器或水泵即可。
- 3.如果是风机过载灯亮起，此时的原因就是电压不正常或是风机马达出现了故障。解决办法就是检查电源，并确定电源的三相平衡。如果是风机马达故障而导致的，就应该检查轴

承及线圈，问题严重的就要更换整个风机了。更换完毕后要注意安装位置和以前一样，这时高温封闭式防爆工业冷水机组才可以再次工作。

4.如果是冷却的水温升温快，冷凝效果不佳的。就可能是冷却塔故障或者是风机未开甚至反转等问题，这种一般发生在高温季节，外部温度高而可循环的水量少。这时可以采取增加储水池的办法予以解决。

5.如果出现了压缩机故障，就可能是因为压缩机电容烧坏或者是压缩机线圈绕组不正常。这时我们可以更换电容或者是更换解绕组等方法解决。