

云南宝山耐候钢板景观墙推荐山东林森耐候钢加工厂欢迎咨询 免费邮寄样品

产品名称	云南宝山耐候钢板景观墙推荐山东林森耐候钢加工厂欢迎咨询 免费邮寄样品
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

耐候钢连接部位采用焊接方式时，易在焊缝部位加速腐蚀，需注意焊材氧化速率和母材匹配性;不同厂家耐候钢材质略有差异，连接部位易腐蚀，需注意材料一次采购量。同时，耐候钢并非不锈钢，如果耐候钢构件凹处有积水，也会导致此处腐蚀速率变快，因此桥梁设计与施工要关注排水。