

国盛1680数控铣床加工中心y前导轨钣金防护罩

产品名称	国盛1680数控铣床加工中心y前导轨钣金防护罩
公司名称	沧州泽飞机床附件制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县工业区
联系电话	17733277511 15128798924

产品详情

国盛1680数控铣床加工中心y前导轨钣金防护罩

日常维护的内容主要包括以下几个方面：1，定期检查的内容 主要是丝杠防护罩的检查，以防止灰尘和磨粒粘连在丝杠的表面，如果这些东西的存在，会影响丝杠的使用寿命和工作的精度，造成产品的不合格，如果在检查过程中发现了丝杠防护罩的破损，应及时的维修，在破损较为严重的时候要及时的更换。这些工作的开展和实施可以充分的发挥机床防护罩的作用，减少故障的发生。2，每天的检查 表面的检查X、Z轴向的表面，清除表面存在的各种切屑及其它的一些脏物，防止杂物的积存，检查运行的轨道是否达到润滑的要求，防止因润滑油不充实产生的巨大摩擦引起的损伤，看表面是不是很光滑，有无划痕的出现，作为提早发现的检测依据，这些问题好在下午下班之前再重复的做下，这些工作是每天的重点，希望引起大家的重视机床护板强度高、刚度高。