

大冶市电力工具检测 绝缘胶垫检验

产品名称	大冶市电力工具检测 绝缘胶垫检验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/个
规格参数	电力工具检测:绝缘胶垫检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

电力工具检测项目

带电作业用绝缘绳索：电气性能、断裂强度、伸长率、直径、标识等。

绝缘鞋：耐穿刺、色牢度、导电性、耐磨性、击穿电压等。

带电作业用绝缘手套：结构要求、拉伸强度、扯断伸长率、拉伸变形、抗机械刺穿强度、抗机械刺穿力、耐磨性能、抗切割性能、抗撕裂性能、耐老化性能、耐低温性能、阻燃性能等。

主要有：绝缘手套、绝缘靴、绝缘胶垫。一般防护安全工器具是指防护工作人员发生事故的工器具。涉及变电运行工作的主要有：安全帽、安全带、梯子、安全绳、脚扣、防护眼镜、过滤式防毒面具、SF6气体检漏仪等。

引自《国家电网公司安全工器具管理规定(试行)》P21-22。

起电气绝缘作用

- 1、合格证标签是否完好，在试验周期内。
- 2、检查外观清洁，无发粘、裂纹、破口、气泡、发脆等损坏现象。
- 3、做充气试验。
- 4、试验周期为半年。
 - 1、在进行设备验电、倒闸操作、装拆地线时使用。
 - 2、戴绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。
- 1、检查标签、合格证是否完善，并在有效期内。
- 2、检查外观有无外伤，无裂纹、破洞、毛刺、划痕、气泡等，无灼伤痕迹。靴帮应干燥。

- 3、检查靴子是否清洁并擦拭干净 4、检查绝缘靴大底是否磨光，露出黄色绝缘层。 5、试验周期6个月。
- 1、使用时应将裤管套入靴筒内，裤管不得长及地面。
- 2、使用时应避免接触尖锐、高温、腐蚀性的物质。
- 3、在雷雨天气或一次系统有接地时，巡视室外高压设备应穿绝缘靴。另外就是站内接地电阻不符合要求时，晴天也应穿绝缘靴。 4、绝缘靴是在任何电压等级的电气设备上工作时，用来使工作人员与地面保持绝缘的辅助安全用具，也是防止跨步电压的基本安全用具。