

# 苏州松下变频器普通故障维修

产品名称	苏州松下变频器普通故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:松下 型号:全系列 产地:苏州
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

松下

广泛的应用场合 - 全功率范围内控制技术统一

启动向导 - 用户界面完善，调试非常简便

自定义编程 - 更好的参数编程适应性、15个可编程功能块

结构小巧高度集成 - 全系列内置电抗器

ACS550系列变频器

助手型控制盘

用于降低谐波的专利技术 - 变感式电抗器

无传感器矢量控制

标准配置：内置RFI滤波器

内置Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器

UL,cUL以及CE认证

ACS350系列变频器

功率范围：0.37-4KW (单相220V输入，3相220V输出)

0.37-11KW(三相380V输入，3相380V输出)

内置计数器，定时器和PLC功能，可完成较复杂的逻辑控制，在许多场合可不需PLC完成逻辑控制功能。

可以采用螺钉、DIN导轨、侧面、并排安装方式。并且具有统一的高度及厚度非常方便电气柜的设计和布线。

内置标准EMC滤波器无需增加成本即可满足IEC 61800-3标准。满足电磁兼容要求严格场合，特别是出口产品的要求。

完备的传动保护功能，电机输出及IO保护，用以防止误接线。涂层板标配可抵抗高尘，高湿环境。电网波动保护防止谐波损坏电机。

具有FLASHDROPO功能，在大批量相同参数设置时可以不上电完成参数设定，大大提高生产和调试效率。

该产品非常适合要求灵活控制的复杂机器的传动要求

1，ab变频器维修故障代码

acs 800 tem

(abb变频器维修4210故障)

acs 800 内部温度过高。

温度过高的警告信息在变频器模块温度超过

115 ° c时产生。

检查环境条件；-

检查通风条件和风机运行状态。

检查散热器的散热片，清除灰尘。

检查电机功率是否合适。

2 , < min func

加速时间过长。对参数P039或A067重新编程。

额外的负载或太短的加速时间促使变频器达到电流极限，从而放慢或停止加速。比较D003和A089去掉额外负载或对参数P039或A067重新编程。检查 | A084的设置是否不恰当。

速度命令源或数值不是预期值。核查D002D012的速度命令是否恰当。

通过编程阻止变频器的输出超过极限值。检查P035，确保速度不会受到编程的限制。

AB变频器常见故障六电动机运行不稳定

原因与措施：

电动机输入数据不正确。将电动机铭牌数据正确地输入到P031P032和P033.使能A097，用A084缩小推进电压。

AB变频器常见故障七变频器不能使电动机反向运转

反向控制没有选择数字量输入。检查数字量输入X选择为反向运行模式选择正确的输入和程序。

数字量输入接线不正确。检查输入接线。

电动机反转的布线定相不当。交换电动机的两根导线。

### (三) AB变频器型号

20AC5P0C3AYNANC020AC5P0C3AYNANC120AC5P0C3AYNANG020AC5P0C3AYNNNC020AC5P0C3AYNNNG020AC5P0C3AYYANC0

20AC5P0C3AYYANG020AC5P0C3AYYNNC020AC5P0C3AYYNNG020AC5P0C8AYNANC020AC5P0C8AYNNNC020AC5P0F0AYNADC0

20AC5P0F0AYNANC020AC5P0F0AYNANG020AC5P0F0AYNNNC020AC5P0F0AYNNNG020AC5P0F0AYYANC020AC5P0F0AYYANG0

20AC5P0F0AYYNNC020AC5P0F0AYYNNG020AC5P0F3AYNANC020AC5P0F3AYNANG020AC5P0F3AYNNNC020AC5P0F3AYNNNG0

20AC5P0F3AYYANC020AC5P0F3AYYANG020AC5P0F3AYYNNC020AC5P0F3AYYNNG020AC5P0M3AYNNNC020AC8P7A0AYNACC0

20AC8P7A0AYNACC120AC8P7A0AYNADC020AC8P7A0AYNADG020AC8P7A0AYNAEG020AC8P7A0AYNANC020AC8P7A0AYNANC1

20AC8P7A0AYNANG020AC8P7A0AYNNDC020AC8P7A0AYNNNC020AC8P7A0AYNNNC120AC8P7A0AYN

NNG020AC8P7A0AYYANC0

20AC8P7A0AYYANC120AC8P7A0AYYANG020AC8P7A0AYYNDC020AC8P7A0AYYNNC020AC8P7A0AYYNNC120AC8P7A0AYYNNG0

20AC8P7A0CYNANC020AC8P7A0CYNNNC020AC8P7A0NYNANC020AC8P7A0NYNANG020AC8P7A0NYNNNC020AC8P7A3AYNACC0

20AC8P7A3AYNACC120AC8P7A3AYNACG020AC8P7A3AYNADC020AC8P7A3AYNADC120AC8P7A3AYNADG020AC8P7A3AYNAEC0

20AC8P7A3AYNAEC120AC8P7A3AYNAEG020AC8P7A3AYNANC020AC8P7A3AYNANC120AC8P7A3AYNANG020AC8P7A3AYNANG1

#### (四) 维修更多型号变频器

西门子变频器维修      ABB变频器维修      施耐德变频器维修  
AB变频器维修

各种品牌变频器维修      SEW变频器维修      CT变频器维修  
艾默生EMERSON变频器维修

科尔摩根 ( Kollmorgen )      瑞恩 ( Reliance )      瑞夫 ( Refu )  
罗克韦尔 ( Rockwell )

丹纳赫 ( Danaher )      欧陆 ( Eurotherm )      派克 ( Parker ssd )  
科比 ( Keb )

伦茨 ( Lenze )      米高 ( Micovert )      施耐德 ( Schneider )  
穆勒 ( Moeller )

路斯特 ( Lust )      斯德博 ( Stober )      阿尔斯通 ( Alstom )  
阿尔法

力士乐 ( Rexroth )      BERGES      邦飞利

( Bonfiglioli )      意科 ( lecco )

西威 (Siei)      丹佛斯 (Danfoss)      伟肯 (Vacon)  
贝加莱 (B&R)