

330KW康明斯发电机厂家联系电话

产品名称	330KW康明斯发电机厂家联系电话
公司名称	致诚机电科技（广东）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇
联系电话	4000889806 13433636979

产品详情

330KW康明斯发电机厂家联系电话

康明斯生产厂家电话、康明斯发电机售后电话、康明斯发电机服务站电话

柴油发电机组冒黑烟的具体原因有哪些？

1、柴油发电机组进气量不足

燃烧室内部的进气量是一定的，若由于空气滤清器保养不到位、燃烧室内部积炭增多、排气管阻塞或涡轮增压器损坏等，就会使燃烧室内部的进气量减少，从而影响柴油的充分燃烧，造成大量的游离碳和废气一起从排气管中排出。

2、柴油发电机组超负荷工作

柴油发电机组在运转过程中，若出现超负荷工作时，会导致喷入燃烧室的柴油增多，在燃烧室空气量不变的情况下，就会使多余的柴油得不到充分的燃烧而出现排气管冒黑烟现象。