

## (当天修好故障) 西门子的腔内探头主机识别不了探头故障维修

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | (当天修好故障) 西门子的腔内探头主机识别不了探头故障维修   |
| 公司名称 | 上海耀宥电气有限公司                      |
| 价格   | 999.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>型号:西门子彩超探头维修<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303           |
| 联系电话 | 021-57855250 18516586104        |

### 产品详情

(当天修好故障) 西门子的腔内探头主机识别不了探头故障维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

首先进入维修模式，对日立彩超EUB6500进行自检，结果显示一切正常。由于是间歇性故障，我们只能长时间开机观察。在一个多小时内，我们观察到了两次异常发生。在故障发生的同时，我们注意到，与彩超联接的工作站上的画面并未出现异常反应。由此初步判断机器主机正常，问题可能出在显示器上。

另外发现在关闭日立彩超EUB6500后(机器下角电源开关不断开)，显示器上出现“noinput”字样，由此推测此机器的设计可能和电脑类似，显示器和主机各自有单独的电源供应。打开显示器后盖，我们看到由主机中引出的一根电缆线包括了DC12V电源输出口，VGA端口，数据排线接口等。