

（修不好不要钱）西门子的腔内探头上机探头就报警维修解决

产品名称	（修不好不要钱）西门子的腔内探头上机探头就报警维修解决
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子彩超探头维修 产地:德国
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

（修不好不要钱）西门子的腔内探头上机探头就报警维修解决

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

若系列号为2006，应输入Vivid7—002006。在Sw OptionKey栏中输入软件选项键，共25位，它和系列号一一对应，如输入错误无法进入超声诊断仪，需留备份。在TCP/IP中的IP地址、子网掩码、网关等无须输入会自动显示。按F2键—System—Settings中输入医院名称。按F2键—Admin—Restore选中报告档案、用户自定义配置，在Source中选择51/4MO Disk。按Restore Now确认，把报告档案及用户自定义设置恢复到系统中，避免重装系统时历史记录遗失，简化了安装步骤。

故障分析这是由于两块BF板进行A/D转换时的软故障，两个通道出现偏差，需校正。

故障解决取下彩超诊断仪上所有探头开机，按F2—System—TEST—GOTO SYSTEM TEST，在菜单中选择DCOFFS.CAL按键，开始进行直流偏移校正，校正完成后，重新启动系统，故障排除