

# 75千瓦电驱压缩机出租 空分行业使用压缩机

产品名称	75千瓦电驱压缩机出租 空分行业使用压缩机
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 驱动方式:电驱 功率:75千瓦
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

阿特拉斯空压机变频器的常见故障有哪些

- 1、空压机变频器的常见故障；环境温度过高会导致变频器中的组件温度过高。为了保护变频器的内部电路，此时变频器会报警并停机。检查变频器的冷却通道是否堵塞，冷却风扇是否损坏，及时修复；用水冲洗地面降温。
- 2、如果空压机变频器本身的风道堵塞，或者控制柜的风道堵塞，会影响变频器的内部散热，导致变频器过热报警。定期检修变频器，清除风道内的垃圾，避免风道内冷却风扇堵塞或损坏。当变频器的散热风扇工作不正常时，会有大量的热量积聚在变频器中，无法散发出去。检修空压机变频器的冷却风扇，如有损坏应及时更换，以免对空压机造成其他损坏。
- 3、当空压机变频器负载过重时，会产生过大的电流和大量的热量。有时候空压机变频器会过热并报警。增加空压机变频器的容量，降低负载。
- 4、对于电压不稳定导致的变频故障，确认输入电压，保证电压的稳定。
- 5、空压机变频器主电机故障引起的报警，检查主电机是否正常运行。