

辽宁wolf狼牌5138冷光源维修控制板维修案例

产品名称	辽宁wolf狼牌5138冷光源维修控制板维修案例
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

辽宁wolf狼牌5138冷光源维修控制板维修案例 wolf狼牌5138冷光源维修控制板维修案例

广州云启设备有限公司是一家从事器械维修及服务保养的技术型公司，公司全线采用进口配件；拥有通过培训的技术人员，精湛的维修技术能达到芯片级的CCD修复，为软镜（电子、纤维）、硬管镜（光学视管、输尿管镜、电子腹腔镜等）、内窥镜周边设备（摄像主机、摄像头、冷光源、动力系统、超声刀等）以及内外科微创手术器械提供技术服务和配件销售。公司秉承“维修、诚信服务、不断创新”的理念，优化技术，共享资源，致力于降低成本，限度提高器械的使用寿命及价值。长期严谨检测标准，不在品质作出妥协，以客户为先

硬镜摄像维修的品牌：STORZ(史托斯)、Stryker(史赛克)、WOLF(狼牌)、AESCULAP(蛇牌)、OLYMPUS(奥林巴斯)、GIMMI(吉米)、WISAP、Panasonic(松下)、Rudolf(诺道夫)、Ackermann(艾克曼)等。

AESCULAPPV410电源故障分析 会不会是负载太大，变压器输出有短路呢？用万用表检测变压器输出端的相关元件，发现有一个快恢复整流二极管BYW98-200已经被击穿短路了，更换后，电源电压输出正常。安装好电源板后，开机PV410摄像系统工作正常！

总结：判断方向对了，可以减少很多弯路。这就要我们平时多总结、多积累、多沟通维修经验。

维修案例：设备名称：STORZ 20134020冷光源 检测故障：闪烁电源板故障。维修方案：维修电源板。

维修周期：4个工作日 保修周期：6个月 wolf狼牌5138冷光源维修控制板维修案例

辽宁wolf狼牌5138冷光源维修控制板维修案例

选择了广州云启设备维修就等于选择了技术+服务。我们非常高兴您可以来电咨询，咨询请告知具体设备品牌，型号，故障等相关信息，这样方便我们针对具体设备故障，做出初步判断，供您参考。也可以直接寄设备过来，我们工程师检测，然后出具的检测报告。

维修狼牌R.WOLF55015511551255075516等内窥镜摄像系统 WOLF5501摄像系统 WOLF5511摄像系统 WOLF5512摄像系统 R.WOLF5512.901 REF5512,101 WOLF5507摄像系统 REF5507.901 REF5507.101 WOLF5516摄像系统 REF5516.901 REF5516.101 维修项目:更换WOLF5502摄像头的导连线

维修案例一：设备名称：MAHE3180180W冷光源 检测故障：电源坏 维修方案：暂无信息
维修周期：7个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：STORZ 201315 20 冷光源 有异响，无法开机 设备名称：STORZ 201315 20 冷光源
检测故障：1、摇晃外壳有异响，无法开机测试。
2、拆机发现电源移位，四个柱全部断掉，两个用木棍替代。
3、电源板多处维修，线路修改，导电硅脂过量。几处板层受损。 维修方案：更换电源板，四个固定柱
维修周期：5个工作日 保修周期：非人为保六个月

辽宁wolf狼牌5138冷光源维修控制板维修