

山西wolf狼牌4251冷光源维修电源模块维修推荐

产品名称	山西wolf狼牌4251冷光源维修电源模块维修推荐
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

山西wolf狼牌4251冷光源维修电源模块维修推荐 广州云启设备有限公司欢迎您！广州云启始终坚持“诚信，责任，，共赢”的企业文化核心价值，秉承“；满意只有起点，没有终点。为客户及利益共同体创造价值”的经营理念，不断超越，快速发展。广州云启设备维修严格按照修理程序及操作规程修理，保证维修质量。相信您的选择没有错！广州云启设备有限公司将竭诚为您服务！

STORZ史托斯20221040摄像主机/内窥镜摄像系统维修
STORZ史托斯20212120摄像主机/内窥镜摄像系统维修
STORZ史托斯20212020摄像主机/内窥镜摄像系统维修
STORZ史托斯20210020摄像主机/内窥镜摄像系统维修
STORZ史托斯20204020摄像主机/内窥镜摄像系统维修
STORZ史托斯20202020摄像主机/内窥镜摄像系统维修
STORZ史托斯20201320摄像主机/内窥镜摄像系统维修
STORZ史托斯20201020摄像主机/内窥镜摄像系统维修
STORZ22200020主机22220130摄像头摄像主机/内窥镜摄像系统维修

部分机器型号：奥林巴斯OLYMPUS冷光源及图像处理中心：CLE-10、CLE-4、CLV-E、CLV-10、CLV-U20、CLV-U40、CV-E、CV-100、CV-145、CV-150、CV-200、CV-240、CV-260等。40、BF-1T40、BF-P60、BF-MP6、BF-30、LF-TP、LF-GP、LF-DP、CHF-P20、CHF-P20Q、CHF-XP20、CHF-T20、CYF-2、CYF-3、ENF-P3、ENF-T3、ENF-L3、ENF-P4、HYF-1T、HY-P等。
富士能（FUJINON）：冷光源及图像处理器：W-88A、EVE—S99、EPX-2200、EPX-2500HD、EPX-401（VP401 + XL401）、EPX-4400（VP4400 + XL4400）、EPX-4400HD（VP4400HD + XL4400）
宾得/潘太克斯（PENTAX）：图像处理器：EPK-i、EPK-700、EPK-1000、EPK-150C、SAFE-3000、EPM-1000、EPM-3300、EPM-3500等。

山西wolf狼牌4251冷光源维修电源模块维修 山西wolf狼牌4251冷光源维修电源模块维修推荐 维修案例：
STRYKER光源 X8000 通电无法开机，显示屏不亮 设备名称：STRYKER光源 X8000 检测结果：通电无法开机，显示屏不亮，机器没有启动声音。高压小板灼烧，板层碳化严重，电源短路。

维修方案：维修电源，更换高压小板。 维修周期：五个工作日 保修周期：非人为保六个月

广州云启设备有限公司拥有从事摄像系统工作的技术人员，可为客户提供客户所需的满足市场所需的一整套产品和售后服务方案。丰富的设备维修经验，使用先进的测试仪器，可对在线集成电路进行功能测试、比较及功能模拟。保护客户利益，降低运营成本，保障设备的精细化维修，精湛的技术快速找出问题所在，减少不要的的成本付出。提供完善的售后服务，质保服务，达到高标准维修等级。严格的管理制度和流程，提供、严谨的售后服务。 高清图文工作站

高清图文工作站硬件方面是由进口品牌组成，性能稳定，质量可靠；软件部分由神州与中科院合作研发的工作站软件，内容丰富，操作便捷。 维修案例一：设备名称：STORZ 20131520光源
检测故障：无法开机。电源板故障。 维修方案：维修电源板，更换IC、开关管，光耦，清洁，保养。
维修周期：3个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：STORZ 20131520光源 检测故障：时而不亮，不稳定。电源板故障。
维修方案：维修电源板，测试。 维修周期：3个工作日 保修周期：6个月

山西wolf狼牌4251冷光源维修电源模块维修

[河北wolf狼牌5124冷光源维修闪屏维修咨询](#)