

内蒙古Storz史托斯20132120冷光源高压板维修找那家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 内蒙古Storz史托斯20132120冷光源高压板维修找那家 |
| 公司名称 | 广州云启医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等 |
| 公司地址 | 广州市天河区珠村东环路126号311 |
| 联系电话 | 18749157365 |

产品详情

内蒙古Storz史托斯20132120冷光源高压板维修找那家 广州云启设备维修有限公司，地处广东广州天河。本着互惠互利的原则，与许多同行建立了友好的，紧密的，合作伙伴关系，以优质的维修技术和的服务水平，以我们的热心、欢心、细心、关心、放心服务态度，提高服务质量，优化服务流程，创新服务模式，品质，仁爱精神，求发展，重实效，一切为了企业利益，树形象，创，一切为了用户的需要，积极深化改革，迎接市场竞争和创新，信誉。云启设备维修团队将竭诚为您服务！

Stryker内窥镜操作指南（1288摄像系统）一、连接方法

- 1、摄像头连线上的蓝色箭头，对准摄像主机上的箭头后，直接插入即可，切勿旋转。（如图示）
- 2、按右图示顺时针方向旋上摄像头对焦用的光学耦合器。
- 3、对焦光学耦合器端连接内窥镜。如右图示顺序：首先按下(a)，其次按图示(b)箭头方向连接内窥镜，后释放(a)。注：(c)用来连接光纤。

分辨率是清晰度。带宽、像素、电视线都是用来标称清晰度。带宽是模拟信号领域中表示图像清晰度。像素是数字信号领域中表示图像清晰度。带宽和像素的关系：（信号处理、传输）带宽和晶片的像素数量共同决定/限制图像分辨率的高低。

维修案例：设备名称：STORZ 20134020冷光源 检测故障：闪烁电源板故障。 维修方案：维修电源板。
维修周期：4个工作日 保修周期：6个月 内蒙古Storz史托斯20132120冷光源高压板维修找那家
内蒙古Storz史托斯20132120冷光源高压板维修找那家

广州云启设备有限公司拥有从事摄像系统工作的技术人员，可为客户提供客户所需的满足市场所需的一整套产品和售后服务方案。丰富的设备维修经验，使用先进的测试仪器，可对在线集成电路进行功能测试、比较及功能模拟。保护客户利益，降低运营成本，保障设备的精细化维修，精湛的技术快速找出问题所在，减少不要的的成本付出。提供完善的售后服务，质保服务，达到高标准维修等级。严格的管理制度和流程，提供、严谨的售后服务。 Olympus奥林巴斯OTV-S6摄像头维修
故障现象：摄像头线缆表皮破损、图像有干扰；检测结果：摄像头接头线缆损坏；
维修方案：维修摄像头电缆线； OLYMPUS奥林巴斯摄像系统维修常见型号：OTV-S6、OTV-S7、OTV-

S7Pro、OTV-S4、OTV-S5、OTV-SP1、OTV-SX2、OTV-ST、OTV-SC 维修案例一：

设备名称：StrykerX8000光源 检测故障：开机会有响声遮光板控制电路失常。

维修方案：维修控制电路。 维修周期：5个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：设备名称：WOLF 5124.002冷光源 检测故障：光源不亮。电源板故障。

维修方案：维修电源板。 维修周期：3个工作日 保修周期：6个月

内蒙古Storz史托斯20132120冷光源高压板维修

[辽宁Storz史托斯20134020冷光源控制板维修案例](#)