

# 北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修需要多长时间

产品名称	北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修需要多长时间
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修需要多长时间 北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修

"Olympus 奥林巴斯冷光源维修更换 广州云启设备有限公司主要提供摄像系统的咨询，保养，维修，保修等服务，我们公司成立以来已经和国内数十家机构、设备代理商以及维修商展开合作。同时，我司工程师拥有丰富的设备维修经验，也有大量维修备品以供维修客户备用。公司自成立以来已协助众多有需要的客户，为顾客提供了更和更优质的技术服务。本公司还将继续努力，不断完善发展化的设备维修道路，竭诚为广大有需要的客户服务！

Stryker史赛克1288/1288-210-105摄像头 故障现象：按键失灵；检测结果：按键损坏脱皮；  
维修方案：更换按键；

广州云启的摄像系统维修第三方服务商，内窥镜系统维修、摄像系统维修、软镜图像处理器等。服务的品牌有：Olympus、storz、stryker、wolf、康美、阿克曼、富士、宾得等内窥镜系统维修。storz摄像系统常见的维修型号有：STORZ史托斯内窥镜三晶片/3CCD摄像系统维修STORZ史托斯内窥镜单晶片/单CCD摄像系统维修STORZ史托20133120冷光源维修内窥镜摄像系统维修 STOR2643020气腹机维内窥镜摄像系统维修STOR22201020主22220055摄像摄像主机/内窥镜摄像系统维修STOR22201020主22220053摄像头摄像主机/内窥镜摄像系统维修STORZ史托斯22200020摄像主机/内窥镜摄像系统维修STORZ史托斯20242020摄像主机/内窥镜摄像系统维修STORZ史托斯20232020摄像主机/内窥镜摄像系统维修STORZ史托斯20223020摄像主机 北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修需要多长时间  
北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修

维修案例：STORZxenon nova 175 20131520 冷光源 开机无法启动 设备名称：STORZxenon nova 175 20131520 冷光源 检测故障：开机无法启动，指示灯不亮 故障分析：电源板损坏，无输出

维修方案：维修电源组件 维修周期：7个工作日， 保修周期：非人为保修3个月

广州云启设备有限公司。自2016年成立以来在广东地区具、拥有维修经验的工程师及的维修流程、并配有各类先进的检测仪器和维修设备，为客户提供良好的维修服务体验。工程师都有10余年技术维修经验。设备齐全，拥有接待室，不同种类设备的维修室。本着‘，负责，卓越，，可靠’的服务宗旨，赢得客户们的信赖。 STORZ史托斯20221030摄像头维修 STORZ史托斯20221040摄像头维修

STORZ史托斯20221130u摄像头维修 STORZ史托斯20221134摄像头维修

STORZ史托斯22210131-3摄像头维修 STORZ史托斯22220056-3摄像头维修

STORZ史托斯22220130NTSC摄像头维修 STORZ史托斯22220154-3摄像头维修

STORZ史托斯22220150H3摄像头维修 STORZ史托斯22220053H3-ZI摄像头维修

STORZ史托斯22220055H3-Z摄像头维修 STORZ史托斯22220132-3摄像头维修

STORZ史托斯22220130S3摄像头维修 STORZ史托斯22220131P3摄像头维修

STORZ史托斯22220140A3摄像头维修 北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修需要多长时间

北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修 维修案例一： STORZ 201315 20 冷光源 有异响，无法开机

设备名称：STORZ 201315 20 冷光源 检测故障：1、摇晃外壳有异响，无法开机测试。

2、拆机发现电源移位，四个柱全部断掉，两个用木棍替代。

3、电源板多处维修，线路修改，导电硅脂过量。几处板层受损。 维修方案：更换电源板，四个固定柱

维修周期：5个工作日 保修周期：非人为保六个月

维修案例二： 设备名称：StrykerQ5000光源 检测故障：无法点亮灯泡主电源板故障。

维修方案：维修主电源板。 维修周期：3个工作日 保修周期：6个月"

北京Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修需要多长时间Stysker史塞克X6000冷光源开不了机维修