

Smith&Nephew施乐辉500XL冷光源开不了机维修找云启

产品名称	Smith&Nephew施乐辉500XL冷光源开不了机维修找云启
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:Smith&Nephew 型号:500XL 类别:冷光源
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

Smith&Nephew 施乐辉冷光源维修更换

广州云启医疗设备有限公司是一家维修摄像系统的售后维修服务平台。拥有十多年工作经验的工程师数名，各型号测试用主机及摄像头资源充足。公司经营发展的长期目标是将医用内窥镜做专、做深、做精，使之成为全国内窥镜行业技术先进、开发能力强、质量硬、辐射广、服务优的企业。

云启医疗-冷光源维修

Stryker597、688I、888/888I、988/988I、1088/1088I、1188/1188I

史塞克L9000LED冷光源

L9000LED冷光源

产品编号产品描述

0220-210-000L9000LED冷光源，声控兼容

233-065-0106.5毫米10英尺光导纤维

摄像系统常见故障：

摄像主机：图像模糊、图像偏色、图像闪屏、无图像输出、主机无法启动等。

摄像头：图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。

冷光源：无光源输出、主机无法启动，光源闪烁、灯泡不亮、计时报警等。

气腹机：故障代码报错、压力不稳、气压不足、无气体输出、无法开机等。

导光束：线缆外皮破损、导光纤断丝亮度不够、导光头灼烧损坏、转接头损坏等。

维修案例：

设备名称：MGBML-L冷光源

检测故障：点亮一会后，黑。电源板故障。

维修方案：维修主电源板。

维修周期：5个工作日

保修周期：6个月

广州云启医疗设备有限公司是一家从事医用器械设备维修，保养，升级的第三方服务公司。

本公司可维修服务项目有:摄像系统、摄像主机、摄像头、显示器、气腹机及冷光源等周边设备常见故障及型号维修。

我公司致力于医疗设备维修服务行业。我司的服务理念是：服务只有更好，没有好；优质的服务品质是我们对客户的一致承诺，客户的满意是我们大的动力；我们不断超越，为客户提供更好的服务。

storz光源常见故障：

一：冷光源灯泡不亮排除：灯泡不亮的故障原因有两个。原因一：当更换灯泡后故障排除，说明灯泡已报废。目前冷光源都是使用氙灯灯泡，氙灯灯泡是消耗品，它的保证寿命是500h，冷光源的面板上有计时器，500h内灯泡出现问题的概率极小，超过500h后冷光源的计时器出现闪烁提示。史赛克的氙灯灯泡寿命较长，一般都会使用到700h以上，但也不能一直用到灯泡不亮，因为氙灯灯泡是高压激发气体灯泡，灯泡老化严重时多次高压激发才能点亮，这样就有可能造成冷光源高压模块过载损坏。合理地更换灯泡既可以减少成本也可以减少机器的故障，当灯泡被点亮时可以听到一声“啪”的激发声，激发3次才能点亮灯泡时，灯泡必须更换。

二：高压模块损坏；当更换灯泡后依然不亮时，可以判定故障是由冷光源高压模块损坏造成的，只能更换高压模块。合理地更换灯泡及不在灯泡高温时激发灯泡可以防止高压模块的损坏。

维修案例一：

设备名称：STORZ 20131520光源

检测故障：灯泡偶尔不亮，不亮时无打火声。电源板故障。

维修方案：维修电源板。

维修周期：3个工作日

维修案例二：

VIKING 8050-2 冷光源

故障检测：无法开机，保险丝烧掉。测试高压板有短路，无法正常启动

维修方案：维修高压板

保修周期：非人为保6个月