

辽宁阜新优质耐候钢板加工厂家 户外专用耐候钢 耐候钢板景观 耐候钢镂空雕刻

产品名称	辽宁阜新优质耐候钢板加工厂家 户外专用耐候钢 耐候钢板景观 耐候钢镂空雕刻
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

实验结果显示，酸的腐蚀性太强，起锈的速度还可以，但是操作危险性高，而且耐候钢很容易由于过强的腐蚀性被腐蚀坏，已经有多起用酸1个月后钢板发黑，一层层掉落的案例，所以我非常不建议用酸。盐水腐蚀相对好一点，但是非常容易发黑，得不到绚丽的锈色效果。