

西门子PC677C工控机屏幕显示线条亮度低（半天解决）

产品名称	西门子PC677C工控机屏幕显示线条亮度低（半天解决）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子工控机维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子PC677C工控机屏幕显示线条亮度低（半天解决）；

工控机屏幕显示线条，西门子工控机送电黑屏，西门子工控机开不了机维修，工控机屏幕不亮维修，工控机白屏维修，西门子工控机按键失灵维修，工控机触摸失灵维修，工控机触摸不灵维修，工控机花屏维修，进不了系统维修，系统死机维修，程序丢失维修，系统崩溃维修，工控机主板坏维修，工控机电源坏维修，工控机硬盘更换维修，西门子工控机显卡故障维修。

公司配有的检测,大量西门子原装配件齐全，工程师均有10年以上西门子工控机维修工作经验，修复率达到了98%，一般故障当天送机当天即可修好,维修好后您拿回去装上开机即和时间。

工控机屏幕颜色显示不正常,此类故障一般有以下原因:

- 1、显示卡和显示器信号线接触不良
- 2、显示器本身的故障
- 3、在某些软件里运行时颜色不正常，老式机比较常见，在BIOS里有一项校验颜色的选项，将其开启即可
- 4、显卡损坏
- 5、显示器被磁化，这类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致，磁化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。

西门子PC677C工控机屏幕显示线条亮度低（半天解决）；

工控机的硬件故障检修步骤分享

一、先检查电源，后检查部件

电源的作用很重要。电源功率不足、输出电压电流不正常等都会导致各种故障的发生。因此，应该首先排除电源的问题，然后再考虑其他部件。

二、先检查外部设备，后检查主机

由于外部设备原因引发的故障往往比较容易发现和排除，可以先根据系统报错信息检查外部设备的各种连线 and 本身工作状况。在排除外部设备方面的原因后，再考虑主机。

三、先检查软件，后检查硬件

工控机发生故障后，一定要先排除软件方面的原因之后再考虑硬件原因。

四、先考虑简单故障，后考虑复杂故障

硬件产品并不易损，因此在遇到硬件故障时，应该从简单的原因开始检查，如判断各种线缆的连接情况是否正常、各种插卡是否存在接触不良的情况等。如果检查之后故障依旧，这时可以考虑部件的电路部分或机械部分存在较复杂的故障。