

水冷主轴维修原装轴承更换

产品名称	水冷主轴维修原装轴承更换
公司名称	昆山泊思奥机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市花桥镇花安路171号1号楼517室（注册地址）
联系电话	15250232951 15250232951

产品详情

水冷主轴维修原装轴承更换 并且会分析主轴故障的原因主轴拆卸和评估1.我们会对主轴电机的定子的阻值及接地进行测试2.完全的拆解主轴并且对拆解后的零配件清3.组件的测量a.对轴承的内径进行测量b.用外径千分尺测量轴承外径的精c.垂直测量轴承的内径和外径的同心度d.测试转子的同心度e.Straightnessofshaft轴的直线度4.对主轴内部所有弹簧组件进行评估5.对主轴夹头进行检测评估6.主轴锥面表面检查及同心度检查7.对主轴锥面进行测量检查8.轴承失效分析评估9.检测传感器的功维修报价发给客户安装1.所有组件必须进行清洗和腐蚀2.安装的组件必要的时候需要做打磨3.定子必须清理干净。并且会分析主轴故障的原因主轴拆卸和评估1.我们会对主轴电机的定子的阻值及接地进行测试2.完全的拆解主轴并且对拆解后的零配件清3.组件的测量a.对轴承的内径进行测量b.用外径千分尺测量轴承外径的精c.垂直测量轴承的内径和外径的同心度d.测试转子的同心度e.Straightnessofshaft轴的直线度4.对主轴内部所有弹簧组件进行评估5.对主轴夹头进行检测评估6.主轴锥面表面检查及同心度检查7.对主轴锥面进行测量检查8.轴承失效分析评估9.检测传感器的功维修报价发给客户安装1.所有组件必须进行清洗和腐蚀2.安装的组件必要的时候需要做打磨3.定子必须清理干净。锥孔精度恢复、轴承更换、碟形弹簧更换、轴承增加油脂、拉力测试、精度测试、动平衡校正温升跑合我们最快1-2天完成。CNC数控机床：专业维修台湾永进、大立、协鸿、友佳、仕元、高峰、丽驰、亚威、常准、新虎将、快捷、日本牧野、森精机、OKUMA、OKK、春日韩国起亚、斗山大宇、德国DMG主要维修内容为:机械部分——机台的大修翻新。主轴工作时噪声过大（1）主轴部件动平衡不良，使主轴回转时振动过大，引起工作噪声。需要机床生产厂家的专业人员对所有主轴部件重新进行动平衡检查与调试。（2）主轴传动齿轮磨损，使齿轮啮合间隙过大，主轴回转时冲击振动过大，引起工作噪声。需要机床生产厂家的专业人员对主轴传动齿轮进行检查、维修或更换。