

控创Kontron工控机出现这五种故障要维修

产品名称	控创Kontron工控机出现这五种故障要维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	350.00/台
规格参数	控创:工控机维修 可开票:控创维修 规模大:经验丰富
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

这个星期接受的首台工控机是控创品牌的，这台工控机出现的故障表现为出现了卡顿，运作起来不够流畅，可能是散热效果不够好导致的，工控机如同传统意义上的PC那样，只不过这种设计和生产制造能够承受工业生产标准的大部分相对恶劣标准。工业应用包括很多东西，就有关控创工控机常见故障如下，出现这几种状况时要及时的要与维修公司取得联系。

控创工控机处理设备故障

CPU常见故障所引起的自动重启或重启后风机转不断，CPU温度太高造成频繁地自启等，这种问题还是比较棘手的问题，终究CPU针对工控机而言，必要性宛如人的大脑对人体健康，这样的情况下尽量不要自个拆卸拆换CPU，提议可以直接寄到给工控机维修厂家处理，自个维修弄不好能把工控机搞残了，因小失大。

控创工控机电源故障

开关电源通常也会引起二种工控机常见故障，一种开机后服务器毫无反应，这样的情况下，有可能是开关电源并没有插下去或插口有脏东西，自行解决一下下就行，另一类是进到一些程序流程时工控机会自动开关机，这样的事情很可能是输出功率不够损坏或所引起的，提议可以直接更换电源。

控创工控机板故障

内存条频率不正确，有可能是XMP没设置，可以试着更新主板接口BIOS或手动式设定次数和时钟频率；启动系统自动进到BIOS，并没有载入到固态硬盘，提议更改BIOS初始值；上不了网，网卡坏了或是驱动器有什么问题，更换网卡或是重装驱动。

控创工控机热管散热故障

工控机热管散热不良情况下，也会引起自动开关机、卡屏或卡屏等诸多问题，这时一定要先查验散热风扇是否能正常运行，有没有太多的尘土沉积，通风孔是否存在脏东西阻拦等，针对全封闭式无风扇工控机，则要查散热硅胶是否并没有装备好。

控创工控机独立显卡故障

独立显卡所引起的问题如显示器花屏，或是界面卡死可是没有声音，这类情况很可能是显卡驱动程序出现问题，可以直接试着安装驱动看一下能不能处理，安装驱动如果你不能处理，那很可能是显卡坏了，这时候得再次更换显卡。

对比较关心的“控创工控机维修价钱贵吗？了解这种工控机维修方式，维修价廉物美”这一话题，凌肯就给大家讲到这里，常见故障千万种，解决方案一样目不暇接，假如你必须进一步对控创工控机采取维修，维修工作可以让凌肯自动化帮你，欢迎对维修需要前来留言。