



生成的碳烟、积炭和积垢等)都会进入到机油中。对于新的或大修后的机械，试运转之后杂质会更多，如果只加不换就急于投入使用，容易引起烧瓦、抱轴等意外事故。另外，即使更换机油，某些驾驶员由于缺乏维修经验或者图省事，也会在更换时不彻底清洗油道，使机械杂质仍然残留在油底壳及油路中。对磨损超过规定的管子卡箍密封圈等应及时更换。单向节流阀的通道堵塞。FLH-ETX小型混泥土输送泵的转向液压系统采用雷沃小型混泥土输送泵的多级功率液压系统，转向灵活轻便，发动机怠速。