

内蒙古伊顿UPS电源93E-15U-N-MBS参数报价

产品名称	内蒙古伊顿UPS电源93E-15U-N-MBS参数报价
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:伊顿 型号:93E-15KVA 产品规格:塔式安装
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

Easy Load 负载测试功能 伊顿93E大功率机型标准配置了Easy Load在线假负载测试功能，提供了灵活的负载测试解决方案。 Easy Load 负载测试技术特点无需租用假负载，无需任何额外的电缆连接 可实现满载电流测试UPS内部各个部件的工作状态通过专用软件，可随时实现

节约电能包括伊顿93E系列UPS在内的伊顿电源解决方案帮助中小规模数据中心、IT机房构建高效可靠的端到端的数据中心解决方案。包括：电源保护系统、配电系统、机房空调系统、高密度机柜与机柜内气流分配系统、及智能化机房动力环境管理系统等。

UPS电源无法启动该如何处理?

第1种情况：新安装的UPS电源无法正常启动。

出现这种情况可能是由两个原因造成的，用户可以先检查UPS电源后面面板的电池连接插头是不是连接。如果不是的话，可以打开前面面板检查电池是否连接。

第2种情况：UPS电源电池用了2年左右，UPS电源无法启动。

这种情况对大多数的用户来说，一般是由于蓄电池在使用了两年以后一般会出现或多或少的蓄电池容量下降或蓄电池产生惰性的问题，如果蓄电池不能起到延时的作用，用户们就需要考虑更换新的蓄电池了，避免蓄电池产生惰性的问题，我们可以采用电池自动化管理软件。

第3种情况：单节蓄电池的电压都很正常，但UPS电源不能启动。

这时虽然单节电池电压正常，但是可能是由一些其他原因导致的UPS电源不能启动的。

1、很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS电源之间的连接出现问题，比如：连接点不牢固或者是连接点有氧化现象，这时候就需要祛除氧化物后重新连接。

2、可能是UPS电源与电池连线的保险断了，如果是保险断了换一个保险即可。

3、UPS电源与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点，因此产生了很大的压降，导致UPS电源不能启动。

第4种情况：UPS电源逆变工作了一段时间以后，UPS电源不能正常的启动。