

三菱触摸屏进水维修常见故障及应对措施

产品名称	三菱触摸屏进水维修常见故障及应对措施
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	369.00/台
规格参数	品牌:三菱触摸屏维修 型号:全系列维修 维修规模大:测试好发货
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

水、热、污垢会给三菱触摸屏这样的电子设备带来灾难。前段时间，一个客户的三菱触摸屏后面有水，导致屏幕闪烁到不同的页面，并且不允许机器运行。打开设备后，我们发现里面的水损坏还比较小，都可以修理或更换。经过干燥、清洁和测试，已经以稳定的工作状态返回客户的加工厂。这次维修为我们的客户节省了大约 50% 的购买新替换装置的成本。

恶劣的制造环境通常会使敏感的电子设备暴露在过多的湿气、污垢、热量甚至振动中，所有这些因素即使是高品质的设备也不能避免。我们在维修时也经常看到这个结果。

三菱触摸屏进水维修过程：将这个单元拆开并清洁、干燥、进行组件级别评估、更换所有损坏的组件，回流冷焊点、反复测试还是需要做很多工作，然后重新组装。

三菱触摸屏连接线坏

当水损坏三菱触摸屏时会发生腐蚀，然后会发生氧化。当氧与金属结合时，它会生锈。排除用户完全无序地使用三菱触摸屏或是触摸屏驱动问题引起的故障时，大的可能就是连接线坏了。此时只能更换排线。

三菱触摸屏短路、腐蚀

水中的杂质容易对三菱触摸屏造成损坏。水中有我们看不到的杂质和离子，当它们形成链接时，它们可以连接设备内的两个接触点。当空气中的水蒸气接触到三菱触摸屏的电气元件时，就会开始凝结。这可能会导致例如短路、腐蚀、冲击风险等损坏。

当三菱触摸屏接触到水时，您可以采取一些措施避免引发过大的故障。先从潮湿区域移三菱触摸屏，将受潮的三菱触摸屏放置在干燥区域并使用设置为低的热源来蒸发水分。如果您不方便自行操作，不要勉强，交给人员进行，如果进水损害已经超出您的预期，也请尽快联系维修中心进行维修。

凌肯可以维修三菱触摸屏出现例如黑白花屏，主板烧坏，区域或完全失灵，死机，图像抖动，按键无反应，电源板故障，无背光，反复重启，触摸偏移、高压板故障，报警等等故障。我们能为广大客户节省维修费用，缩短维修周期。我们为我们的维修提供免费评估，维修通常可以节省高达60%的购买新设备的成本，通过我们的维修服务，可以为您节省资金和时间，期待您的来电咨询。