

## 6RA8081-6GV62-0AA0直流传动器维修（服务10年）

产品名称	6RA8081-6GV62-0AA0直流传动器维修（服务10年）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流传动器维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

6RA8081-6GV62-0AA0直流传动器维修（服务10年）；

西门子直流传动器故障维修：报F60007电源监控检测出过压，F60006电源监控检测出欠压，F60005励磁回路缺相，F60004电枢回路缺相，F40895 CX32 DRIVE-CLiQ(CU)：循环数据传送故障，F60031设定-实际差值太大，F60035电机堵转，F60036电枢回路/

励磁回路中断，F60038电机过速：超出转速阈值，F60042测速机监控检测出异常，F60043 EMF 太高，不能进入制动模式，F60050优化过程被内部错误中断，F60056 重要参数未设置，F60057 电枢电流检测出错，F60061

晶闸管测试发现异常，F60067功率单元温度过高，F60068功率单元的标准值错误，A60080 报警功率单元温度过高，F60104电枢回路的电源电压异常，F60105励磁电流监控检测出励磁回路异常，F60167风扇转速过低，F60204熔断器监控检测出异常。

直流传动器维修常见故障实例：

只有查到直流传动器损坏的根本原因，并首先消除再次损坏的可能，才能更换元器件，否则换上去的新元件会再次损坏。机器拆开时，要对被拆件、线头、零件做好笔记。再装配时处理好原装配上的各类技术措施，不得简化、省略。例如，输入的双绞线、各电极连接的电阻阻值、绝缘件、吸收板或吸收电容都要维持原样；要对作了修焊的驱动印制板进行清洁和防止爬电的涂漆处理，以及保证绝缘可靠，更不要少装和错装零部件。一般直流传动器上的印制板主要有驱动板、主控板、显示板，根据直流传动器故障表现特征，使用换板方式判断哪块板有毛病。对其他印制板，如吸收板、GE板、风机电源板等，因电路简单可用万用表迅速查出故障。

6RA8081-6GV62-0AA0直流传动器维修（服务10年）；

直流调速器应用:

直流调速器在数控机床、造纸印刷、纺织印染、光缆线缆设备、包装机械、电工机械、食品加工机械、橡胶机械、生物设备、印制电路板设备、实验设备、焊接切割、轻工机械、物流输送设备、机车车辆、通讯设备、雷达设备、卫星地面接受系统等行业广泛应用。

恒税电气公司是维修工业电器设备各种电路板的公司。拥有经验丰富的维修工程师及先进的测试仪器。我们的维修具有周期短、修复率高、质量可靠、收费合理等优点，且特别擅长维修进口设备上无电路图的电路板。

为企业的生产解决了后顾之忧，得到客户的高度肯定和赞扬，取得了良好的经济效益和社会效益。