

江苏宿迁可燃化学品防爆柜4加仑

产品名称	江苏宿迁可燃化学品防爆柜4加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏宿迁可燃化学品防爆柜4加仑可燃化学品防爆柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量(千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积(加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/169
可调层板(块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸(高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。下部槽中设有燃烧室，上部槽与中间槽的设有与燃烧室连通的加热室。热水器本体前面装有太阳热热水器。加热室中设有将上部槽内的热水导入杀菌室加温杀菌的杀菌装置。日本白井商事のCN95195461.X号文献涉及一种太阳能蓄热装置及设有该装置的热水供给系统。日本株式会社OM太阳能协会和株式会社OM研究所のCN214274.2号文献涉及一种太阳能建筑系统。它可用于建造利用太阳能进行室内供暖、供冷、换气、除湿和供应热水的太阳能建筑。今天为大家介绍污水处理中的活性污泥法在运行中出现的问题及解决对策第91-12个问题，内容如下：问题91：工业废水，昨天发现生化池活性污泥颜色突然变得灰白，而且SV3上清液有絮状的污泥不易沉降，进水指标、DO和镜检都正常的，请问这对生化系统有何影响？答：是否工业废水有固体颗粒或者带色物质流入，导致活性污泥颜色变化。另外重点看看SV3和MLSS是否异常，排除污泥流失后污泥浓度减低导致的污泥颜色变化。

[江苏连云港防火安全柜15加仑](#)