

(可提供备用探头使用) 飞利浦彩超机探头上机图像有干扰修理

产品名称	(可提供备用探头使用) 飞利浦彩超机探头上机图像有干扰修理
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(可提供备用探头使用) 飞利浦彩超机探头上机图像有干扰修理

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

这一故障主要是负极板粘贴片、连线、高频电刀出现问题。首先，更换新的负极板粘贴片（单片），故障依旧；再用万用表检测负极板连线，连线两端均导通，无问题；打开高频电刀机壳，检查连线插头与电刀接触部位，发现与连线插头顶端相接触的铜弹片有污渍且表面严重氧化，洗尽弹片污渍，用砂纸打磨弹片表面氧化层，使连线顶端与弹片良好接触。开机再试，负极板不报警，高频电刀正常工作。开机检测，先测试流量在“preset flow”处设置流量为20，让气腹机CO2出气口自由出气，按“start”出气，观察发现“actual Flow”也为20，说明流量正常；再测试压力，在“preset pressure”处设置压力为15mmHg（1mmHg = 0.133 kPa），在气腹机CO2出气口处用一个手术手套套在出气口处，按“start”出气，观察一阵发现“actual pressure”显示值也为15mmHg，说明压力测试正常，气腹机良好。