

连云港施耐德变频器普通故障维修

产品名称	连云港施耐德变频器普通故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:施耐德 型号:施耐德 产地:连云港变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

施耐德

通常是由于电流检测电路损坏。如霍尔元件、运放电路等。

6、电源与驱动板启动显示过电流

通常是由于驱动电路或逆变模块损坏引起。

7、空载输出电压正常，带载后显示过载或过电流

通常是由于参数设置不当或驱动电路老化，模块损坏引起。

四方变频器维修常见故障代码：

Fu.1加速运行中过电流 Fu.2减速运动中过电流

Fu.3运行或停机时过流 Fu.4加速运行中过电压

Fu.5减速运行中过电压 Fu.6运行中过电压

Fu.7停机时过电压 Fu.8运行中欠电压

Fu.9变频器驱动保护动作 Fu.10变频器输出接地
Fu.11变频器干扰 Fu.12变频器过载
Fu.13电机过载 如皋四方变频器维修免费诊断 Fu.14变频器过热
Fu.16外部设备故障 Fu.20电流检测错误
Fu.21温度传感器故障 Fu.40内部数据存储器错误

四方变频器维修部分型号：

E380-4T0037/E380-4T0055/E380-4T0075/E380-4T0110

E380-4T0150/E380-4T0185/E380-4T0220/E380-4T0300

E380-4T0370/E380-4T0450/E380-4T0550/E380-4T0750

E380-4T0900/E380-4T1100/E380-4T1320/E380-2T0022

E380-2T0037/E380-2T0055/E380-2T0075/E380-2T0110

E380-2T0150/E380-2T0185/E380-2T0220/E380-2T0300

C300A-2S0004/C300-2S0004/C300A-2S0007/C300-2S0007/

C300A-2S0015/C300-2S0015/C300A-2

S0022/C300-2S0022/

C300A-4T0007/C300-4T0007/C300A-4T0015/C300-4T0022/

C300A-4T0037/C300-4T0037/C320-4T0015/C320-4T0022/

C320-4T0037/C320-4T0055/C320-4T0075/C320-4T0110/

C320-4T0150/C320-4T0185/C320-4T0220/C320-4T0300/

C320-4T0550/C320-4T0750/C320-4T0900/C320-4T1100/

C320-4T1320/C320-4T1600/M320-4T0110/M320-4T0150/如皋四方变频器维修免费诊断

M320-4T0185/M320-4T0220/M320-4T0300/M320-4T0370/

