

西门子6RA80直流调速装置做优化时飞车（当天修复可测试）

产品名称	西门子6RA80直流调速装置做优化时飞车（当天修复可测试）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流调速装置维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子6RA80直流调速装置做优化时飞车（当天修复可测试）；

直流调速装置做优化时飞车故障处理：做电枢电流环优化时，直流电机“飞车”，通常也就是因为电机励磁有剩磁。电机励磁有剩磁对电机还说不是毛病。早期的许多直流电机都是有剩磁的。所以，直流调速器的优化手册中通常都会加上一句类似以下的话：如果电机有剩磁，需要把电机主轴机械锁死，防止电机转动。

以下型号都可以按照方法适用

6RA8013-6DV62-0AA0 400V 15A 4Q 6KW

6RA8018-6DV62-0AA0 400V 30A 4Q 12KW

6RA8025-6DS22-0AA0 400V 60A 2Q 24KW

6RA8025-6DV62-0AA0 400 60A 4Q 24KW

6RA8028-6DS22-0AA0 400V 90A 2Q 36KW

6RA8028-6DV62-0AA0 400V 90A 4Q 36KW

6RA8031-6DS22-0AA0 400V 125A 2Q 50KW

6RA8031-6DV62-0AA0 400V 125A 4Q 50KW

6RA8075-6DS22-0AA0 400V 210A 2Q 84KW

6RA8075-6DV62-0AA0 400V 210A 4Q 84KW

6RA8078-6DS22-0AA0 400V 280A 2Q 112KW

6RA8078-6DV62-0AA0 400V 280A 4Q 112KW

6RA8081-6DS22-0AA0 400V 400A 2Q 160KW

6RA8081-6DV62-0AA0 400V 400A 4Q 160KW

6RA8085-6DS22-0AA0 400V 600A 2Q 240KW

西门子6RA80直流调速装置做优化时飞车（当天修复可测试）；

西门子6RA80显示F60036故障维修6DS22-0AA0维修，报警f60105维修，西门子6RA80维修、西门子6RA80直流调速维修，6RA80调速装置报警维修，进口6RA80调速器跳闸维修，6RA80调速装置器面板不亮维修，6RA80控制器过流维修，6RA80直流驱动器欠压维修，6RA80直流控制模块缺相报警维修，6RA80电源驱动板坏维修，6RA80直流驱动励磁报警维修，电源板烧毁维修，控制主板坏维修，通讯板维修，扩展板维修，触发板维修，可控硅短路维修。