

(当天修好)德国西门子6SE70变频器报P008解决分析

产品名称	(当天修好)德国西门子6SE70变频器报P008解决分析
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:西门子变频器维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

(当天修好)德国西门子6SE70变频器报P008解决分析;

西门子6SE70变频器面板显示008故障,意思是装置脉冲封锁、处于禁止运行状态。可能原因:控制字1的2、3位(包括X9使能端子);或运行信号未断,报故障了直接复位,故障现象:操作控制面板PMU显示屏显示“F008”不能启动。

检查处理办法:检查底板电压、电流检测部分,发现R56在线测量阻值为4.3千欧,正常值为900欧,用热风枪拆下测量阻值为1M欧,已经烧坏。更换新电阻后,运行正常。

“008”为开机封锁报警,变频器不能启动,故障原因:在上电后变频器对其测试点进行检测,如果条件达到,cuvc板输出信号将充电电阻用并联的继电器短封,给变频器以更大的电流使之运行,否则将在屏幕上显示“008”并且无法启动。

(1) 6se7023 - 4ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“008”报警

处理情况:30(下)为008检测点(正常为15v),测30(下)没有15v,k1已经闭合,查q3发射极有15v基极电压正常,怀疑q3损坏,换新以后送电,一切正常(见图1)。

(2) 西门子变频器6se7022 - 4ta61-z故障现象:控制面板pmu液晶显示屏显示“008”报警

处理情况:更换cuvc板正常,说明故障在cuvc,经查为与之相连的r652和r658损坏造成的,换新后试车,一切正常

(当天修好)德国西门子6SE70变频器报P008解决分析;

西门子6SE70变频器维修任何疑难杂症,西门子440变频器报警A0503维修,MM430变频器欠压F0003维修

, 6SE70变频器报警F002维修, G120变频器报警 F7800维修, 变频器电源板坏维修, 触发模块电路板维修, 西门子430-250KW变频器无显示维修, 变频器灯不亮维修, 变频器黑屏维修, 合不了闸维修, 烧保险

牌分类 维修 西门子变频器维修 西门子数控系统维修 欢陆直流调速维修: ABB变频器维修