

(当天修好故障) 飞利浦彩超机腹部探头上机图像有暗道维修

产品名称	(当天修好故障) 飞利浦彩超机腹部探头上机图像有暗道维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(当天修好故障) 飞利浦彩超机腹部探头上机图像有暗道维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

GE 的台式超声机的成像技术和数据传输能力都是佳的；而掌式超声主要是辅助面向临床医生作出诊断，实现疾病的早期管理，成像质量在三者中排在后。

但大型台式超声也有自己的缺点：体积较大、不便移动、价格高昂；医院需要花费时间和精力去培训医生，除此之外，患者必须到专门的科室检查，一般需要提前预约或排队等待，程序相对繁琐。

因此，大型台式超声设备一般在三甲医院只有 20 台左右，但每个临床科室的每个带组医生都可以配备便携式或掌式超声设备。

按照主要的应用情况，医用超声设备也可分为通用彩超、心脏彩超、妇产彩超和麻醉介入彩