

盐城AB变频器常规故障维修

产品名称	盐城AB变频器常规故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	345.00/台
规格参数	品牌:AB 型号:AB 产地:盐城变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

AB

160系列、1305系列、1397系列、FIEX-4系列、FIEX-40系列、FIEX-400系列、FIEX-7系列、FIEX-70系列、FIEX-700系列、FIEX-7000系列、FIEX-700DC系列、FIEX-700H系列、FIEX-700S系列、RSLogix5系列、RSLogix500系列、FIEX-440系列、1336PLUSII系列；

欧陆变频器维修：

650系列、690系列；

科比变频器维修：

KBVF-D800C系列、F4-F系列、F5系列；

爱默生变频器维修：

TD9000系列、TD2100系列、TD3000系列、EV1000系列、EV2000系列；

其他变频器维修：

GE变频器维修、伦茨(Lenze)变频器维修、SEW变频器维修、芬兰(Vacon)变频器维修等；

台湾品牌变频器维修范围

东元变频器维修：

7200MA系列、7200GA系列、7200CX系列、7200GS系列、7200G3系列、7200M3系列；

台达变频器维修：

VFD-A/H系列、VFD-B系列、VFD-E系列、VFD-F系列、VFD-G系列、VFD-L系列、VFD-M系列、VFD-S系列、VFD-V系列、VFD-P系列；

台安变频器维修：

K1系列、N1系列、SV300系列、EV3系列、E2系列、N2系列、V2系列；

普传变频器维修：

PI97G系列、PI168系列；

爱德利变频器维修：

AS2系列、AS4系列、AP4G3系列、AP4H3系列、AS系列、AP系列；

士林变频器维修、赫力变频器维修、隆兴变频器维修、利佳变频器维修、三基变频器维修、东炜庭变频器维修、凯奇变频器维修等；

韩国品牌变频器维修范围

LG变频器维修：

iC5系列、iG5系列、iG5A系列、iP5系列、iV5系列、iS3系列、iS5系列；

三星变频器维修等；

国产品牌变频器维修范围

安邦信变频器维修：

AMB-Z9/Z11系列、AMB-G11/HVI系列、AMB-V11/E11系列、AMB-G9/P9系列；

阿尔法变频器维修：

2000系列、3000系列；

惠丰变频器维修：

F1000-G系列、F1000-M系列、HFR1000系列、F1500-G系列、F1500-P系列、ZS1500系列、LT2000系列；

华为变频器维修、佳灵变频器维修、森兰变频器维修、康沃变频器维修、英威腾变频器维修、海利普变频器维修、科姆龙变频器维修、依托变频器维修、神源变频器维修、南昱变频器维修、格立特变频器维修、时代变频器维修、星河变频器维修、利德福华变频器维修、清华同方变频器维修、烁普变频器维修、正弦变频器维修、中大博立变频器维修、森海变频器

维修、赛普变频器维修、风光变频器维修、富凌变频器维修等；

电梯专用变频器维修：富士（VG3N、VG5N、VG7等）、安川（61

6G5、676GL5、L1000A、L7、G7）、米高（40，340N等）、科比（F4等）、奥的斯等；

变频器维修具体流程

- 1.收到故障变频器登记备案入库并通知客户；
- 2.在1小时至两个工作日内以书面传真的形式根据设备的故障类型、损坏程度、维修周期等因素给客户报价；
- 3.在客户确认同意维修后，签署维修合同，进入维修流程。如客户对维修价格或维修方案不满意，不收取任何检测费用，并将故障机及时返还给客户；
- 4.标准维修时间1-2个工作日，特殊情况除外(如遇元器件难采购，则时间将不按此标准执行)；
- 5.变频器修复后进行电机满载测试及各项再检测，确认该变频器以完全修复；
- 6.建立客户维修档案并在当天以快递的方式将变频器发给客户，维修流程完毕；

变频器保修服务

- 1.变频器修复后，对已修复部位及故障进行免费保修，保修期限为3个月；
- 2.定期进行客户回访机制，确保客户安心使用；
- 3.变频器修复后提供终身免费咨询服务，及时解决变频器使用中遇到的问题；

变频器保养服务