

压铸模具产品9

产品名称	压铸模具产品9
公司名称	宁波翼典模具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市北仑区春晓街道春晓西二路88号4幢1号306
联系电话	13736136428 13736136428

产品详情

【疑惑为啥有些铝铸件在磨光时会有黑斑?】

原因有几种：可能是氧化矽或氧化铝锭的问题。但最大可能性来自于脱模剂，喷太多脱模剂或脱模剂的有机物含量过高。这些有机物在热溶铝的温度下，有些被还原成碳元素，有些变成有机大分子聚合物。碳分子和聚合物混合，在铝铸件形成时，被包含在表层成为我们看见到的黑斑。所以减少喷涂剂的浓度，改用别的喷涂剂;或加长喷涂后的吹风时间。