

# BXX53-8K/32A/100A防爆动力检修箱

产品名称	BXX53-8K/32A/100A防爆动力检修箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	3150.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

### BXX53-8K/32A/100A防爆动力检修箱

不能有明显的对流孔洞，防止对流时带入大量灰尘；

呼吸孔内侧应安装有防尘用的滤网，滤网要求能定期清洗或更换；

保证箱体的正常呼吸

呼吸孔安置位置不能设在雨淋或水溅区域。对于直接落地的箱体，呼吸

孔宜安装在上半部分或设计在遮雨檐下或遮雨檐内；对于半挂式箱体，呼吸孔

宜安装在箱体的底部。

呼吸孔内侧应安装有防尘及防止直径大于 1.0mm

固体异物进入的滤网滤网要

求能定期清洗或更换，或其它更有效措施。

有防止水沿面渗入呼吸孔或箱体的措施。

保温隔热检修电源箱顶盖及内侧可加贴阻燃泡沫的隔热材料进行保温隔热。

端子排绝缘 在不同功能的端子排之间，尤其是在交、直流不同电源和强、弱电源之间，应加装分组隔板；对重要功能的端子排之间应加装绝缘隔栅，并全部采用新型加强绝缘的端子排；直流电源的正、负

极不能布置于相临的端子上。保证箱内的相对湿度应低于90%（具体见元件说明

箱体这里主要阐述检修电源箱的元件说明。

BXX53-8K/32A/100A防爆动力检修箱材料

检修电源箱必须采用不锈钢或整体铸铝作为箱体材料；

检修电源箱尺寸（高、宽、长，其高度不含顶盖高度）

箱顶盖尺寸比箱体加大，顶盖采用斜面型，有利于雨水的流动。

门内框要采用导流设计，即外弯边上（外）翘设计。