

压铸模具产品10

产品名称	压铸模具产品10
公司名称	宁波翼典模具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市北仑区春晓街道春晓西二路88号4幢1号306
联系电话	13736136428 13736136428

产品详情

7、【在压铸过程中，有时出现金属外溅的情况】

为什么有时出现金属外溅的情况?原因可能有几种：动、定模间合模不严密，两者的间隙较大;或锁模力不够造成金属外溅;或是压铸机动、定模安装不平行造成;或是支板跨度大，压射力致使套板变形，产生喷料。碰到以上原因可以通过以下调试解决外溅的情况：重新安装模具;加大锁模力：调整压铸机，使动、定模安装板相互保持平行;在动模上增加支板，增加套板的刚度。