

黑龙江大庆市锈色钢板栈道 景观做旧镂空雕刻焊接做旧表面快速生锈耐候钢加工厂家 包设计厂家

产品名称	黑龙江大庆市锈色钢板栈道 景观做旧镂空雕刻焊接做旧表面快速生锈 耐候钢加工厂家 包设计厂家
公司名称	山东林森金属材料有限公司
价格	4.20/千克
规格参数	林森耐候:耐候钢板 SPA-H:3mm-40mm 安钢:3mm
公司地址	山东省聊城市东昌府区新区办事处建设东路21号 阿尔卡迪亚小区17号楼2012号商铺（注册地址）
联系电话	130****9996 178****8899

产品详情

耐候钢在做锈的时候表面的温度不要超过36度或者低温不宜低于5度、高温的暴晒会会大大影响生锈的效果，尤其是对固锈剂的涂装，要避免在上述情况下施工。尽量选择夏天的早晨或晚上，冬天的中午来进行施工。