

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机腹部探头手柄线缆破裂更换维修

产品名称	(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机腹部探头手柄线缆破裂更换维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机腹部探头手柄线缆破裂更换维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

医疗器械维修分为三类，是指经过常规管理足以保证其平安性、有效性的医疗器械维修；第二类是指对其平安性、有效性应当加以控制的医疗器械维修；第三类是指植入人体，用于支持、维持生命，对人体具有潜在的风险，对其平安性、有效性必需严厉控制的医疗器械。

医疗器械维修检测设备包装强度检测包括包装资料抗拉强度、复合膜剥离强度、热封强度、撕裂强度、耐穿刺强度等指标。抗拉强度是指资料在拉断前接受*大应力值.经过检测可以有效处理由于所选用的包装资料机械强度不够，而在遭到外力作用下产生的包装破损与断裂。剥离强度也被称作复合强度，医疗器械维修是检测复合膜中的层与层间的粘接强度，假如粘强度过低，则极易在包装运用中呈现层间别离而产生的泄露等问题。热封强度是检测封口的强度，在产品的保管和运输过程中，一旦热封强度太低，则会招致热封处裂开、内容物走漏等问题。耐穿刺性能是对包装抗硬物刺穿才能停止评价的指标。