

## （当天修好故障）飞利浦彩超机腹部探头上机图像缺失一部分维修

产品名称	（当天修好故障）飞利浦彩超机腹部探头上机图像缺失一部分维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

## 产品详情

（当天修好故障）飞利浦彩超机腹部探头上机图像缺失一部分维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

医疗器械维修检查毛病的根本办法是先外后内，先简单后复杂，先电源后电路，再检查电路中的插头及详细单元。还能够依据数控系统的报警信息提示，检查设备报警提示的相关局部，能够经过系统的参数及检测功用，查看设备的运转状况，负载，电流等状态，逐渐减少毛病范围，肯定毛病点，经过修复和改换之后，消弭毛病。

我们在医疗器械维修的时分，一定要留意穿插感染的问题。例如：体液检验设备因不标准操作溅出的体液对仪器外表的污染、试剂对仪器外表的污染、激光治疗类设备治疗时残留的外皮细胞对仪器外表的污染、放化疗设备放射性粉尘的污染、环境的污染、维修工具的污染等，在维修此类设备时，要留意，戴一次性手套，避免溅出的尿液、血液、激光治疗后残留的外皮细胞、放射性粉尘等对皮肤的接触。维修工作完成后，要用肥皂水彻底清洗暴露的皮肤，同时，对所运用的工具要停止清洗、消毒。