

## ( PHILIPS探头维修 ) 飞利浦彩超机腹部探头上机无法使用维修

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | ( PHILIPS探头维修 ) 飞利浦彩超机腹部探头上机无法使用维修 |
| 公司名称 | 上海耀宥电气有限公司                         |
| 价格   | 999.00/台                           |
| 规格参数 | 品牌:飞利浦<br>型号:飞利浦彩超探头维修<br>产地:荷兰    |
| 公司地址 | 上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303              |
| 联系电话 | 021-57855250 18516586104           |

## 产品详情

### ( PHILIPS探头维修 ) 飞利浦彩超机腹部探头上机无法使用维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊\*\*\*、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等

确保设备运行环境满足要求，是医疗彩超设备维护保养的重要工作。医疗彩超设备的使用性能和寿命在很大程度上都会受到环境的影响。

通常使用的电压为单向220v，且需要有专门医用接地线;环境温度一般要在10°至30°，湿度在15%至95%;环境压力要求70KPa至106KPa;检查室内要求无太阳直接照射，并保证空气对流的良好性，保持干燥;接通的插座应具备接地条件，保证其安全性;避免外部强辐射源和强电磁源的干扰，如不要离电梯过近，发射塔，电瓶车通电区域等，以确保超声图像的稳定性和精确性;避免将仪器从较冷处迅速移动到较暖的地方，否则会出现冷凝现象或水滴，从而引起短路危险。医用彩超设备对电源的要求非常高，因此在电源维护保养方面也有相应的要求。