

(可上门维修) 飞利浦彩超机心脏探头 图像有黑影 /图像不良维修

产品名称	(可上门维修) 飞利浦彩超机心脏探头 图像有黑影 /图像不良维修
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(可上门维修) 飞利浦彩超机心脏探头 图像有黑影 /图像不良维修

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊***、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

在此次的维修诊断中,通过log能够发现机器运行中的许多故障,以此来帮助判断机器出现故障的原因。在对温度、电压 logfile进行分析时,可以将Txt文件导入到Excel表格进行分析,便于清晰地查询故障语句,使得分析的过程变得极为方便。此次故障是由散热风扇积灰导致机器散热不良,因此在日常检修保养过程中,不能只注意清理过滤网的灰尘,还要注意散热风扇的灰尘清理,在平时的工作中,一定要做好日常维护保养和预防性维修(PM)计划的制定实施,这样不仅可以降低设备故障率,还可以更加有效地提高设备使用率。

故障表现、分析和解决措施2.1 故障— 2.1.1 故障表现 飞利浦EPIQ7彩色超声诊断仪在开机过程中，显示器界面弹出对话框，错误代码显示为“227”（图2），多次重启，故障表现依旧。