

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机探头功能就报警修理

产品名称	(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机探头功能就报警修理
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:飞利浦 型号:飞利浦彩超探头维修 产地:荷兰
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

(PHILIPS探头维修) 飞利浦彩超机心脏探头上机探头功能就报警修理

上海耀宥电气有限公司主要维修探头故障：上机图像部分区域有暗道/上机图像不完整/图像显示一部分图像有黑影 图像不良，如：暗道、黑影、黑屏、重影、缺失、模糊、无图像、干扰、盲区，探头维修，等；外观不良，CA541腹部探头维修，如：声透镜破损脱落/起泡、外壳爆裂、线套破损、电缆线断、油囊**、漏油，等；功能不良，如：二维转三维电机报错、死机、主机不识别探头，探头功能报错等等。四维探头功能报错，四维探头油囊漏油 维修内容：

声头（阵元）、声透镜、护线套、手柄外壳、电缆线、电路板、步进电机、油囊、插头，等。

故障检修当胃镜水气不通时,是先把喷嘴卸下然后用导丝从操作部那边通水气管。OLYMPUS的水管和气管在弯曲部位置上通过一个三通跟会合成一条管。1.3维修步骤:(1)用一号小一字螺丝刀拧松喷嘴螺丝(40型以上多有一个鞘),螺丝不用松出来;(2)将喷嘴取出;(3)用导丝在操作部或先端部通水气管,然后加压按钮送水,冲洗水气管道,直到出现很强的一条水流,且送气时气泡很大,然后将水气管中剩余水排出;(4)用镊子夹镜头纸舔酒精,清洁管道口,直到无污垢;(5)再次试送水送气,防止有污垢掉管道里;(6)再用镊子夹镜头纸舔酒精清洁管道口;