

压铸模具产品12

产品名称	压铸模具产品12
公司名称	宁波翼典模具有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市北仑区春晓街道春晓西二路88号4幢1号306
联系电话	13736136428 13736136428

产品详情

9、【压铸件阳极氧化后有花纹产生的原因有哪些?】

1、目前主要还是喷涂、压射油散布不均匀，在局部聚齐，而导致表层铝合金成分异常或出现冷隔花斑，所以出现了氧化后花纹的现象;氧化花纹的纹路与压铸件上的纹路基本上是一致。2、因为高速切换位置不适当，导致产生欠铸，氧化后会有花纹。3、教科书上说氧化槽铜离子含量过高，也是产生花纹，但这种情况很少见。