

神钢螺杆压缩机油分芯P-CE03-577

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 神钢螺杆压缩机油分芯P-CE03-577 |
| 公司名称 | 新乡市牧野区金海过滤设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 规格型号:P-CE03-577 适用对象:油 用途:油除杂质 |
| 公司地址 | 新乡市老新辉路57号 |
| 联系电话 | 0373-2693608 15090482416 |

产品详情

神钢螺杆压缩机油分芯P-CE03-577

电厂液压油站回油滤网EPPF7-UDF20B

油动机过滤器滤芯D300AE-477000BS

润滑油滤芯FRD.7XW8.5P77H1.5 μ m

小机润滑油滤芯HP1353A06VNP01

| | | |
|------------|----------|----------|
| RHR165G03B | NRSL-04E | D840G03A |
| RHR165G05B | NRSL-50 | D840G03B |
| RHR165G10B | NRSL-65 | D840G10A |
| RHR165G20B | NRSL-80 | D840G10B |
| RHR165N03B | NRSL-100 | D840G25A |

01.NL400.3VG.30.E.P再生泵入口滤芯

DC-2DC-3减速机空气滤芯DC-4

FRD.7XW8.5P7润滑油过滤器滤芯

PLFX-30x3循环油泵入口滤芯

HPDHJX-500L3315-50MV滤油机滤芯

磨煤机液压油站滤芯YFL-6

323473制冷压缩机粗油滤芯

风电润滑油过滤器滤芯314906

SAGL-100HT空压机除油滤芯

高压油站过滤器滤芯AP3E302-02D01V/-F

PH-GDO25C抗燃油滤芯

耦合器滤芯SE-100*398-30SS

FRD.K6DJ.53T小机润滑油滤芯

QAGA4108一级滤滤芯

磨煤机滤芯NWU-122-352-80

当空压机的润滑油消耗量大为增加时，检查油过滤器及管路、回油管等是否阻塞并清洁后，油消耗量还是很大时，一般油气分离器已经劣化，需要及时更换;当油气分离滤芯两端压力差达0.15MPA时应予更换;当压差为0时,表明滤芯有故障或者气流已短路,此时也应用时更换滤芯。一般更换时间为3000~4000小时，如环境较差时其使用时间会缩短。