

6RA7087-6DS22 直流驱动器维修（十年成功修复案例）

产品名称	6RA7087-6DS22 直流驱动器维修（十年成功修复案例）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流驱动器维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6RA7087-6DS22 直流驱动器维修（十年成功修复案例）；

西门子直流调速器维修故障：运转速度不稳定维修，可控硅晶闸管烧维修，直流调速装置无显示维修，运转速度不连贯维修，高速不稳定维修，低速不稳定维修，启动合闸跳保险维修，

F030 电枢电流过大导致脉冲封锁，F031 速度调节器监控，F038，超速F040，故障激活，F042 测速机故障，F046 模拟可设置输入故障，F048 编码器故障，F050 优化不通过故障维修。

故障状态：电机保护跳闸过载继电器/热敏电阻。

故障原因：热电机模型已经脱扣。过载跳闸后，重新启动将被禁止，直到恢复时间结束。-过载继电器跳闸时间60s，-热敏电阻脱扣时间电机中的温度传感器（热敏电阻）冷却后。

排除方法：检查电机的额定工作电流 I_e 是否设置正确，或更改CLASS设置，或可能会降低开关频率，或停用电机保护（CLASS OFF），或检查电机和应用。

通常，修理设备要比购买新机器快。修理机器可能需要几天的时间，而交付和安装新设备则可能需要数周甚至更长的时间。随着您公司的整体生产继续遭受损失，延长停机时间的成本可能会迅速增加。当然，您可以通过选择能够快速维修设备的维修公司来大幅度地降低组织的停机时间成本，上海仰光电子科技有限公司维修快修。

6RA7087-6DS22 直流驱动器维修（十年成功修复案例）；

西门子直流调速器故障报警如下：

F52外部原因导致优化运行中断

F53来自自由功能块FB288的故障信息(在所有运行状态下有效)

F54来自自由功能块FB289的故障信息,在所有运行状态下有效)

F55无励磁特性曲线的记录,(在运行状态 , I , II时有效)

F56重要参数未设置

F58参数设置不协调

F59工艺选件S00不可能或很快不再可能工作

F60当前总处理器利用率(n009 , K9990) >

F61晶闸管检查功能来的故障信息

F62参数存储器故障

F63模拟输入和输出的补偿数据错误

F64监视计时器已产生一个复位

F65非法微处理机状态

F67整流器冷却故障(在运行状态 o13时有效)