

6RA7018-6DS22直流调速器（半天内修复任何故障）

产品名称	6RA7018-6DS22直流调速器（半天内修复任何故障）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子直流调速器维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6RA7018-6DS22直流调速器（半天内修复任何故障）；

西门子6RA70维修,西门子6RA7018调速器维修,西门子触摸屏维修,西门子PLC维修,西门子模块维修,西门子6SE70维修,西门子工业电脑维修,西门子直流调速柜维修,西门子6RA70调速器维修,西门子6RA7098维修,西门子6RA7095维修,西门子6RA7093维修,西门子6RA7091维修,西门子6RA7087维修,西门子6RA7085维修,西门子6RA7081维修,西门子6RA7078维修,西门子6RA7075维修.

西门子直流调速器的常见故障代码表，参考如下：

F02 错误的相序(电子板电源5U1，5V1，5W1)。

F03 电源频率不在45Hz ~ 65Hz 范围内或频率变化 > 12Hz/秒，参见第10章 (在性能差的电网上运行)。

F04 相位出错，网侧熔断器熔断当电源电压被切断而端子37(ON)通电时发生。

F05 电源电压超出了允许偏差范围(+15/-20%)。

F06 通过串行接口收到的数据，奇偶校验错误。

F07 通过串行接口收到的数据，句法错误。

6RA7018-6DS22直流调速器（半天内修复任何故障）；

1、I2t 电动机监控响应

故障现象:电动机过热，故障号F037

可能的故障原因:大负荷长时间低速运行或负载过重。

2、测速机故障

故障现象:系统检查轴编码器所检测出的速度与其用反电势计算出的速度相差很大时,即判断出测速机故障,故障号F042可能的故障原因:测速机性能不好,正、反特性不一致,或输出电压不稳。

处理办法:更换,好采用轴编码器反馈。

故障现象为西门子6ra70直流调速器不能自整定,一按p键即出现f051报警。

据客户反映此机运行正常,只是不能作自整定,查故障信息记录为没有励磁电流。故此检修励磁电流检测电路。经检测对比正常,跟正常板对换也不能排除故障。