

6AV2124-1QC02-0AX0触摸屏修复任何疑难问题-快速解决

产品名称	6AV2124-1QC02-0AX0触摸屏修复任何疑难问题-快速解决
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

6AV2124-1QC02-0AX0触摸屏修复任何疑难问题-快速解决；

触摸屏维修需要配置先进的检测仪器，备有充足的零部件，包括大量品牌的触摸镜片、液晶屏、电路板等备品库，存有各种技术资料，能为用户提供迅捷、优质的触摸屏维修技巧和保养服务。

触摸屏是一种集成了显示和触摸控制的器件，目前应用逐日广泛，工业、服务业、军事、流通业、市政、手机等场所都得到了大规模的应用。因为触摸屏是人机对话的桥梁，用户比较广泛，而它本身是玻璃为主体架构的，比较脆弱，故障和破损率相对于其他器件也就比较高了，触摸屏维修技巧因此需要一定的知识。而技术人员在拿到客户的电子产品时，并不是一开始就拆屏进行触摸屏维修。而是先会做一个故障分析，通过检查各个接线接口，看是否有松动，然后检查串口及中断号是否有冲突。分析哪里出了问题，就进行针对性的故障处理。

1.西门子触摸屏维修：TP070、TP170A、TP177A、TP170B、TP177Micro、TP177B、PN/DP、TP270、TP27、TP277、TP37、KTP178、KTP400、KTP600、KTP1000、KTP1500等

2.西门子键控面板维修：OP3、OP5、OP7、OP15、OP17、OP73micro、OP77A、OP77B、OP177B、OP170B、OP25、OP27、OP270、OP277、OP37等

3.西门子多功能面板维修：MP270、MP277、MP277-8KEY、MP277-10KEY、MP277-10TOUCH、MP370-12 TOUCH、MP370-12KEY、MP370-15TOUCH、MP370-19TOUCH、MP377-12TOUCH、MP377-12KEY、MP377-15TOUCH、MP377-19TOUCH等

4.西门子SMART LINE面板维修：SMART 700、SMART 700IE、SMART 1000、SMART 1000IE

5.西门子SIMATIC THIN CLIENT面板：SIMATIC THIN CLIENT 10" TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT 15"

TOUCH、SIMATIC THIN CLIENT PRO 15" TOUCH、PACKAGE MP277 10" + THIN CLIENT 10"、STARTER PACK THIN CLIENT 10" SMARTACCESS、STARTER PACK THIN CLIENT 15" SMARTACCESS、IP65-CLAMP-SET FOR SIMATIC THIN CLIENT

6. 西门子SIMATIC HMI Comfort

Panel : TP700、TP900、TP1200、KP400、KP700、KP700、KP900、KP1200。

6AV2124-1QC02-0AX0触摸屏修复任何疑难问题-快速解决；

触摸屏常见故障与处理

本文通过触摸屏维修过程中遇到的 触摸屏触摸不准 / 不能标准 / 无反应 / 反应时间长。经验总结出来的常见处理办法，希望能对大家有所帮忙。

1、触摸屏为什么不准

a.可能是声波屏在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖，请用一块干的软布进行擦拭，然后断电重新启动计算机并重新校准。

b.有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏，无法完全修复

触摸屏为什么不能校准

a.有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前，触摸屏控制卡接收到操作信号，请断电重新启动计算机并重新校准。

b.有可能是声波屏在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被大量的灰尘覆盖，虽然有的区域能进行操作，但是不能进行校准，请用一块干的软布进行擦拭，然后断电重新启动计算机并重新校准。

触摸屏为什么触摸无响应

a.有可能是触摸屏的连线中，其中一个连接主机的连线没有连接，请检查连线。

b.有可能是触摸屏的驱动程序没有相对应触摸屏实际安装的串口号进行安装，请从新安装驱动程序。