

饲料储料塔 20吨养殖场专用料塔

产品名称	饲料储料塔 20吨养殖场专用料塔
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	4050.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

镀锌板料塔在运行一段时间后理所当然会面世温度较高的情景，这还归根到底比较正常，但一旦油然而生过热场景，就不太好了，我们该冷静的剖析问题，对准问题速决故障，镀锌板料塔常见过热原因有之以下几种：过滤器部件胶化、油管路坑坑洼洼、油冷却器传染、油环式空气轴承运作不正常等，对号入座的我们本该变换部件、将油管路中的空气抽出、定期清洁油冷却器、注目体察油环式滑动轴承的运作状态。除此以外还有一个重要的缘故，那即便镀锌板料塔油质不、变质，这好几是易于吸引镀锌板料塔加工装具过热的由来，在进行油撤换前，肯定要细针密缕检讨其质量，像是氧化度、粘度、粘度指数、脏污指数之类都内需检查好才得以稳定运行。饲料储料塔 20吨养殖场专用料塔

养殖自动供料料塔系统常见故障及排除

1.三相电源相序接反

2.饲料中有塑料袋、呢绒袋等异物

3.料斗中饲料太多，电机负载过重

1.调整三相电源相序，电机顺时针方向旋

2.将380V电源切断，将料斗中的异物取出

3.将380V电源切断，减少料斗中饲料量

料塔输料电机卡死

2.拉簧松动、脱落

3.链条断开

2.重新安装拉簧，拉力不够，换新的拉簧

3.重新连接链条

料塔输料电机

料塔频繁启动

1.传感器上面沾有饲料

2.输料管道有回料

1.把传感器上沾的饲料清除掉饲料储料塔 20吨养殖场专用料塔

2.调小下料阀门开启度

料塔动力控制箱传感器信号线断开

1.三相电源缺相

2.上料负载过重

1.检查猪场供电线路，及接线是否牢靠

2.检查上料情况是否有异常

缺料、料满不能自动运行控制

1.工作在手动模式下

2.传感器信号线插件松动

1.检查工作模式，并切换到自动模式

2.重新将传感器信号插件连接牢靠

大料仓料位状态

指示错误

1.传感器接线松动

2.传感器上面沾有饲料饲料储料塔 20吨养殖场专用料塔

1.检查传感器接线

2.用棍子敲击料塔料仓，将传感器上饲料震掉。