

山东Stryker史塞克 5100-120-490 直接头维修找那家

产品名称	山东Stryker史塞克 5100-120-490 直接头维修找那家
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

山东Stryker史塞克 5100-120-490 直接头维修找那家Stryker史塞克 5100-120-490 直接头维修找那家

动力主机维修更换 广州云启设备有限公司，是专注于做国内的摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械第三方服务公司。公司主营内窥镜及摄像系统，B超整机及，动力系统，手术器械等摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械的维修，检测，保养，升级等服务。本公司秉承“，负责，诚信”的服务理念，同时提倡绿色，提高设备的使用寿命，降低设备使用成本。广州云启设备有限公司是您的安心。

广州云启设备有限公司的动力系统维修，常见的维修项目：动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统、动力手柄、脚踏、气动软轴、骨钻、摆锯、矢状锯、接头等；

山东Stryker史塞克 5100-120-490 直接头维修找那家Stryker史塞克 5100-120-490 直接头维修找那家

动力系统主机维修常见的故障有：1、无法开机、无法启动；2、无法显示、显示错误、报错；3、无法识别手柄；4、主机线路/控制故障等；维修方案：

- 一、主板坏，一般是电机短路导致主机驱动电路烧坏。解决方法：维修主板，更换主板。
- 二、电源板坏。解决方法：维修或更换电源板。
- 三、显示板坏。解决方法;维修或更换显示板。
- 四、显示屏坏。解决方法;更换显示屏。

山东Stryker史塞克 5100-120-490 直接头维修找那家山东Stryker史塞克 5100-120-490 直接头维修找那家

维修案例一：设备名称：美敦力XPS3000动力系统 检测故障：直手柄无法转动高速马达故障
维修方案：更换马达 维修周期：2个工作日 保修周期：3个月

维修案例二：AESCULAP GA830主机 带不动负载，马达老化 设备名称：AESCULAP GA830主机
故障情况：带不动负载，马达老化。 维修方案：更换马达。 维修周期：7个工作日
保修周期：非人为保六个月"

需要急冷的烟气在化工流程中，往往烟气需要在一个规定的时间内，冷却到一个规定的温度。由于余热

锅炉热交换在时间方面的严格限制，这就在现实的烟气通道长度的结构条件下，规定了烟气的流速。对于这种烟气，目前烟管锅炉与水管锅炉皆有所应用。但如果烟气在受热面上积灰结焦的可能性较大时，则往往倾向于采用烟管锅炉。为此目的，现代余热锅炉技术发展了不少类型的烟管锅炉，获得一定的成功，如：双套管型直烟管锅炉，采用扁圆集管可以吸收直烟管的热膨胀差，和承受高温烟气的直接冲刷；双套管与螺旋管相结合的烟管锅炉，有结构紧凑、可以采用烧焦操作等特色。7高露点烟气对于高露点烟气，为了防止腐蚀、结垢、堵灰等运行问题，余热锅炉设计的基本要求是避免受热面上的结露。目前通用的办法是使锅炉受热面的金属壁温在任何操作条件下都高于露点温度，具体的措施有：选择适当的锅炉汽水侧的工作压力，使对应的炉水饱和温度高于烟气露点温度；避免低于饱和温度的炉水与受热面接触，因此要对锅炉水进行充分的混和与预温，并且要避免采用相当于燃烧锅炉的省煤器的那种低温区段；在操作上，为防止锅炉在低负荷和停炉时的结露，往往需要采取适当的保温措施。山东Stryker史赛克 5100-120-490 直接头维修找那家

[香港Stryker史赛克 5400-010-258 接头维修咨询](http://www.stryker.com)