

石墨烯粉体输送专用润厅福牌真空吸料罗茨鼓风机

产品名称	石墨烯粉体输送专用润厅福牌真空吸料罗茨鼓风机
公司名称	济南润厅福环保设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	润厅福:压力49 150:风量12 山东章丘:电机15
公司地址	山东省济南市章丘区明水街道山泉路2428号（章丘大润发维华商业广场）1号楼0338铺（注册地址）
联系电话	15564141979

产品详情

气力输送三叶罗茨鼓风机故障导致过流的原因

，使用空气动力输送三叶罗茨鼓风机期间，电流过高，电机过载,罗茨鼓风机的高电流有很多原因。

- 1、管道堵塞 常见原因主要是管道堵塞、风机出口不稳、风不熄灭、压力升高，电机过载，从而导致气力输送罗茨鼓风机电流表升高。
- 2、润滑油的原因 三叶罗茨鼓风机
润滑剂不足时，风扇继续无油运行。叶轮失效摩擦和齿轮磨损增加，只会使电机负荷增加加速损耗。
- 3、误操作 工作中，电流过载也可能成为问题。例如，如果反向安装止回阀，且闸阀未完全打开，则该操作可能导致电机瞬间燃烧，在操作中必须按照规定进行，以免造成不必要的麻烦。
- 4、风机本身的问题 风机厂有自己的质量问题。安装风扇会导致许多部件的间隙变差，从而导致额外的摩擦。此外，部分零件可能损坏，电机负载增加，保险丝可能熔断。