

西门子触摸屏TP1500屏幕显示线条（修复处理）

产品名称	西门子触摸屏TP1500屏幕显示线条（修复处理）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:西门子触摸屏维修 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951号
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子触摸屏TP1500屏幕显示线条（修复处理）；

触摸屏花屏是使用液晶显示器过程中的常见故障之一。就像没有人不会生病一样，没有显示器是不会出现故障的。显示器由多个配件构成，那么显示器花屏显示竖纹的原因从哪儿开始找呢?显示器花屏有竖纹怎么办?

第一种情况：显示器水波纹闪烁

显示器水波纹闪烁主要的原因是线材造成的，也可说是常见的故障之一。一般用来主机用来连接显示器的线常见有以下三种：VGA线、DVI线、HDMI线，此外还有不常见的DP线。这几种线除了DP线相当贵外，其它三种线均比较便宜，大部分线材质量也是没问题的。但如果您还是有可能赶上劣质的线材。

第二种情况：显示器花屏黑屏

主机已经打开了，其它设备也没有问题，显示器也已经通电，电源指示灯表示待机，但是显示器就是不亮。如果您的显示器是黑屏，并且电源指示灯也没亮，请检查电源线是否已经插好。如果电源确定插好了，请更换电源线。如果换了电源线还不成，那您的显示器肯定是硬件故障了。

第三种情况：显示器出现彩色线条

其实要解决这个问题，我们要先知道彩色线条出现的原因主要有两种：首先，如果是满屏的彩色线条，或者是随着显示内容的变换而出现的彩色线条，通常他们的位置不固定，一般并不会塞满整个屏幕，这种情况大多数是显卡问题导致的，例如显存过热或者驱动程序错误。

一般处理方法就是重新安装并设置显卡驱动程序，如果显卡超频了的话也请降回额定功率，同时清洁显卡风扇或者散热片并加强机箱散热。

其次如果是一根或者多根布满整个屏幕的线条，即使显示的内容变化，线条的位置与颜色并不跟着变化，其原因大多数是液晶屏幕的控制芯片或者排线有问题，这样的问题通常只能送厂商维修。

第四种情况：显示器边缘有两条垂直黑带

这种现象多发生在较为早期的电脑上，这是由于显卡的显存不够所致。较早的电脑显卡的显存只有1M，如果将分辨率设得太高，则会出现上述现象。要解决此问题，可往显卡上加装显存，在这类显卡上一般都会留有加显存用的插座。

西门子触摸屏TP1500屏幕显示线条（修复处理）；

触摸屏人机界面维修范围：按键损坏、电源板故障、高压板故障、液晶故障、主板坏,上电黑屏、花屏、蓝屏、白屏，上电无反应、上电烧保鲜，不能正常开机、进入不了系统、触摸问题、按键问题、内容错乱，触摸无反应、触摸反应慢、触摸死机、触摸偏差，无背光、背光暗、PWR灯不亮、通讯失败等各类故障上海仰光电子科技有限公司：维修西门子数控，西门子工程师背景维修，西门子变频器维修，

上海恒税电气就是你身边的工业电气设备维修顾问，欢迎了解工业电气设备维修实用故障排查技巧等其他伺服电机维修经验，如需检修服务，请咨询。